

FV 27

Statens Vegvesen  
Tynset Trafikkstasjon  
2500 Tynset

13.01.11

**FV 27 ENDEN – FOLLDAL, - TRAFIKKANTERS OPPFATNING AV FARLIG/E  
ISPARTI/ER SPESIELT VED HØRSBERGET I ATNDALEN.**

Det har kommet flere innspill/klager på håndteringen av is/stevlingsproblematikk på nevnte vegstrekning. Spesielt er stevlingen ved Hørsberget betegnet som til dels trafikkfarlig.

Folldalsordføreren har selv passert Hørsberget i det siste og bekrefter problemstillingen som vi har fått flere henvendelser om på nyåret.

Det dreier seg om at vegen blir skjev ettersom det er betydelig stevling i indre halvdel av vegen. Vannsiget skal ved ett rapportert tilfelle ved Hørsberget, ha vært så vidt stort at vegbanen var blitt svært skjev og "farlig glatt", og passering i for høy fart vurdert som ikke ufarlig.

Da det er flere tilsvarende stevlinger også på Folldalssiden av vegen tillater vi oss å be Vegvesenet om å vurdere situasjonen for hele strekningen og anmode om at man ikke bare høvler, men også fjerner oppmagasinert is i grøften/ indre kant av vegen slik at vannet ledes bort.

Erfaringen fra vinteren 1995/96 tilsier at dette er eneste måten å løse utfordringen på som har noen tids varighet.

Mvh

Eva Tørhaug /s  
Ordf. Folldal

Sigmund Vestad  
Ordf. Stor-Elvdal